

R7年度 土岐市通学路交通安全プログラム 要望書

学校名	番号	要望 初年度	住所・場所	道路・河川 名称	状況・危険な内容	対策の要望	管轄				点検結果 (対策内容) (R〇.〇.〇合同点検実施)	対策進捗状況 (R〇.〇.〇時点)	(過去対策結果, 対策等)
							学校	警察	県	市			
土岐津小	1	R7	土岐津町高山1 87－4付近	下街道	下り坂のため、朝スピードを出して走ってくる車が多い。分団が横断するための横断歩道無し。	横断歩道の設置。または、減速ハンプや注意喚起のための表示の設置。	○	○		○	警察:歩行者の待場がないため横断歩道の設置は困難です。 市:安全対策としてTマーク・減速マークを設置します。 学校:通学路の見直しを行います。 R7.11.26合同点検実施	R8.1	通学路変更済み
土岐津小	2	R7	土岐津町土岐 口920－8付近	上田下公民館前道路	交通量が多く、スピード超過も多いため危険。児童が横断するための横断歩道無し。	横断歩道の設置。または、注意喚起のための表示の設置。	○	○		○	警察:歩行者の待場がないため横断歩道の設置は困難です。 市:過年度にTマークを設置して安全対策を行っています。 学校・PTAで見守り等の対策をお願いします。 R7.11.26合同点検実施		通学路外なので通プロ対象外
土岐津小	3	R7	土岐津町土岐 口中町2丁目4 0付近	県道19号	交通量が多く、スピード超過も多いため危険。横断歩道はあるがなかなか車が止まらない。	押しボタン式信号の設置。	○	○	○		警察:南方の土岐口2丁目信号交差点との距離が近い ため、信号の見落としや渋滞、事故の発生が懸念されることから、押しボタン式信号機の設置は消極的に考えます。 R7.11.26合同点検実施		
下石小	1	R6	下石町1100-1 下石小学校前	アルプス階段前道路	下石小全児童が利用する通路になるが、横断歩道はない。しかし、土岐紅陵高側からくる車にとっては、見通しが悪く横断が危険な場合がある。 万が一に備えて通学児童の横断と車が交差するため、スピードを出して通過しようとする車が多くて危険。	①児童の道路横断があると車から分かるようにカラー舗装できないか。(歩道から、土岐紅陵高側の坂道にかけて) ②万が一に備え、子どもが待つ歩道に車が侵入してこないようにブロックを設置できないか。	○	○		○	市:過年度に外側線・減速マーク・歩行者注意の看板を設置して安全対策を行っております。 学校・PTAで見守り等の安全対策をお願いします。 ①道路横断のカラー舗装は現在行っておりません。 ②ブロックを設置することは車両の事故につながりかねないためできません。 紅陵高校の送迎車が危ないのであれば通プロ協議会名で、東側の広い道路方面へ通行するよう紅陵高校に要望する。 R7.11.26合同点検実施	R6	減速マーク 歩行者注意看板設置 ・車のスピードを減速させる対策として、外側線の内側にドット線(破線)を新設
下石小	2	R7	下石町2077-4 山神公民館前	県道66号 山神信号 歩道	山神の交差点(信号)を横断するために、陶史台の児童100名以上が坂道から降りてくる。児童は白線内(カラー舗装)を歩こう努めているが、天候や混雑状況によってはみ出たり、左折する車の方が接近してきたりして、かなり危険である。(地域の住民からも心配の声が何度かあがってくる)	①交差点と坂道数m分の白線の再塗装 ②歩道ゾーンをカラー舗装する。 ③ブロックやオレンジボールの設置。 ※道路の幅を考えると③は現実的ではないとわかっていますが…。	○	○	○	○	市:①安全対策としてセンターライン・外側線・減速マークを引き直します。 ②通学路のカラー舗装は順次対応します。 ③信号付近に十分な広場の待場があります。 県:公民館を通るよう通学路の見直しを検討願います。 交差点や県道の白線は再塗装します。 ブロックやボールの設置は車の走行に支障となり、かえって危険なため困難です。 学校:③信号待ちの際は待場で待機するよう指導します。 公民館駐車場を通るルートも検討します。 R7.11.26合同点検実施	R8	

R7年度 土岐市通学路交通安全プログラム 要望書

学校名	番号	要望 初年度	住所・場所	道路・河川 名称	状況・危険な内容	対策の要望	管轄				点検結果 (対策内容) (R.O.O.○合同点検実施)	対策進捗状況 (R.O.O.○時点)	(過去対策結果, 対策等)
							学 校	警 察	県	市			
妻木小	1	R6	妻木町2053-1 付近		妻木こども園前の道沿いにある中日新聞 妻木越専売店付近の白線内のカラー舗 装が消えかかっている。	白線を目立つように引き直していた だいた。あとはカラー舗装部分を塗 りなおしてほしい。	○			○	市:通学路のカラー舗装は順次対応します。 学校:通学の際は市道北側の塀沿いを歩くよう指導し ます。 R7.11.28合同点検実施		R6 外側線設置済み
妻木小	2	R5	妻木町475-1 付近～妻木町4 6-3付近	県道19号 土岐足助 線	崇禅寺駐車場付近のS字カーブは道幅が 狭く、死角となる点である。朝の交通量も 多く、白線・カラー舗装を行ってもらった後 もこの地点はラインをはみ出す自動車が多 数いる。	S字の資格部分にカーブミラーを設 置し、ラインに沿ってポールを立て てほしい。	○	○	○		県:カーブミラーを下向きにして児童が視認できるよう にします。 狭い道路に更にガードレールを設置することは、かえっ て危険なためできません。 R7.11.26合同点検実施	R8	県対応済み R6.12.5合同点検実施
妻木小	3	R5	妻木町160-2 奥田屋西側T字 路		妻木新バイパス開通となり、多治見市笠 原町に抜けていく車が増えた。奥田屋前 のT字路では、その児童が登校する時に は、その道を横断する。児童が横断する ことを運転手に知らせる手段がほしい。	白線を引き直してもらっているが、カ ラー舗装等、自動車から通学路とわ かる手段がほしい。	○	○		○	市:過年度に巻き込み線・Tマークを設置して安全対策 を行っております。通学路のカラー舗装は路側帯が狭 いため設置できません。看板などは学校・PTAでの設 置をお願いします。 学校:通学路を見直します。 R7.11.26合同点検実施		R5 Tマーク・巻き込み線設 置済み
妻木小	4	R5	妻木町1323-1 付近 交差点 八幡入口	県道19号 土岐足助 線	妻木新バイパス(R7年死亡事故発生)と 平口バス停への道路との交差点であり、 交通量も多い。八幡口交差点の街頭が暗 いので、薄暗くなると歩行者が確認しにく い。	横断歩道に押しボタン式信号機を 設置してほしい。街灯の明度をあげ ることを検討していただいている。	○	○	○		県:照明灯を明るする工事を実施しました。 警察:北方に向かって下り勾配になっていることや、交 差点南方がカーブになっていること、指導が斜めに交 差していることなどから、押しボタン式信号機の設置は 困難です。 R7.11.26合同点検実施	R7.1	県対応済み R6.12.5合同点検実施
妻木小	5	R5	妻木町1767付 近～妻木町19 02付近		門田地区の児童の通学路である。下石地 区に抜ける道となっており、交通量也多 い。車がすれ違えるほど、道幅は広いが、 道に歩行者用の白線がない。	地図②A～Bの道は東側に白線、B ～Cの道は両端に白線がほしい。	○	○		○	市:今年度、外側線を設置して安全対策を行っておりま す。 R7.11.26合同点検実施		R5年度の立会を基に、令和 7年度区画線の引き直し・新 設を実施予定。 R5.12.21合同点検実施
妻木小	6	R7	妻木町2049- 2付近 (妻木こども園 からバイパスと 交差する横断歩 道)	県道19号 土岐足助 線	R7年1月死亡事故発生現場。バイパスを 走る自動車のスピードは速い。横断歩道 に児童が待っていても止まらないことが多 い。	横断歩道に押しボタン式信号機を 設置してほしい。街灯を設置し、明 度をあげてほしい。	○	○	○		押しボタン式信号が設置されます。 県:横断者を守るため、ガードパイプを設置します。 視認性をよくするため、デリネーターを設置します。 減速を促す路面標示を実施します。 道路照明灯の照度を上げる工事を実施します。	R8	押しボタン式歩行者信号設 置予定
妻木小	7	R6	妻木町1382-2 付近から若宮橋 まで		妻木川沿いの道が道幅が狭く、足元が悪 い。視界も狭く川側に柵もないので危険。	川側に柵またはポールを設置して ほしい。	○			○	市:川側に柵等を設置すると車道が狭くなり、車両通行 の支障となるため設置できません。 学校:川と反対側を歩くよう指導をお願いします。 R7.11.28合同点検実施		
妻木小	8	R7	妻木町3245- 212付近から西 山団地の山道		山道が狭く、車が通ると常に児童との距 離が近い状況。しかも白線等一切ないた め自動車が道いっぱい使って移動してい る。	片側だけに白線を引いてほしい。	○			○	市:安全対策として減速マーク・外側線を設置します。 R7.11.28合同点検実施		

R7年度 土岐市通学路交通安全プログラム 要望書

学校名	番号	要望 初年度	住所・場所	道路・河川 名称	状況・危険な内容	対策の要望	管轄				点検結果 (対策内容) (R〇.O.O合同点検実施)	対策進捗状況 (R〇.O.O時点)	(過去対策結果, 対策等)
							学 校	警 察	県	市			
濃南小・中	1	R7	土岐市鶴里町細野(南消防署濃南分駐所付近)	国道363号(ハナノキ街道)	通学路のグリーンベルトはあるが、白線が消えてしまっている。中学生は歩道を自転車で利用しているが、車道と区別す白線が分かりづらく、車と接触しそうでとても危険がである。	歩道と車道を分ける白線の引き直し	○	○	○		県: 外側線を引き直します。 R7.11.26合同点検実施	R8	
濃南小・中	2	R7	土岐市鶴里町柿野2125	国道363号(ハナノキ街道)	この通学路は中学生が自転車で利用しているが、途中、車道と区別する白線がなかったり、消えていたりするので、車と接触しそうでとても危険である。	歩道と車道を分ける白線引き	○	○	○		県: 舗装を補修する工事を予定しており、その工事で白線を復元します。 R7.11.26合同点検実施	R8	
濃南小・中	3	R7	土岐市鶴里町細野138番地	濃南小学校前信号	信号機のある横断歩道の白線が消えている。児童が横断することを運転手に知らせるためにも、遠くから白線がはっきりと見えないと危険である。	横断歩道の白線引き	○	○	○		県: 消えかかった外側の白線を引き直します。 警察: 横断歩道引き直し対応済 R7.11.26合同点検実施	R8	横断歩道を引き直しました
駄知小	1	R6	小学校校門前	市道	校門前の横断歩道の白線が薄れてきて、車の運転者が気付きにくい。また校門前から旭丘団地に向かう道路のグリーンベルトの線も薄れているため危険である。	横断歩道の線とグリーンベルトの線の塗りなおし	○	○		○	警察: 横断歩道を引き直します。 市: 通学路のカラー舗装は順次対応します。 R7.11.28合同点検実施		
肥田小	1	R7	土岐市肥田町肥田2206-1付近	川谷溪谷街道	ローソンとつくしんぼの間の道沿いで陶器が飾ってあるが、古い陶器が割れて道路に落ちているため危険。また、ブロック壁の上の木や草が生い茂っており、歩行者にとっては頭上にあるため、危険。	定期的な点検及び清掃、木の伐採を要望します。(PTA作業等で取り組むには危険度が高いです。)	○	○	○	○	県: 定期的な点検を実施します。今年度の伐採は実施しました。 R7.11.26合同点検実施	R7.10	
肥田小	2	R7	土岐市肥田町肥田2206-1付近	歩道橋付近	ローソン付近の歩道橋において、昇降口及び周辺道路脇の雑草・倒木(竹)が通行の妨げになっている。	定期的な点検及び草刈り、木の伐採を要望します。(PTA作業等で取り組むにとしては危険度が高いです。)	○	○	○	○	県: 定期的な点検を実施します。今年度の草刈り、木の伐採は実施しました。 市: 現状では通行の妨げにはなっておりませんので様子見とします。 R7.11.26合同点検実施	R7.8	
肥田小	3	R7	土岐市肥田町肥田2206-1付近	歩道	ローソンからバス停(原)辺りの歩道において、雨が降ると歩道全体が水たまりになり、通行しがたい状態になる。また、側溝の蓋が劣化している部分があり、転倒の可能性が高い。交通量が多くスピードを出す車も多い中、ガードレールがない箇所もあり、危険。	水たまりの件については昨年度も要望しているが、改善が見られない。排水をよくしてもらうことと、側溝のふたの取替を要望します。また、ガードレールの設置を検討していただきたいです。	○	○	○		県: 昨年度側溝清掃しましたが、まだ水たまりが発生するとのことなので、集水桝への流出を確認し、土砂等が堆積しているようであれば清掃を実施します。破損した側溝蓋は補修します。ガードパイプを設置します。 R7.11.26合同点検実施	R7~8	
肥田小	5	R7	土岐市肥田町219-19付近	墓地周辺の道路	白線が消えかかっていて、子どもが広がって歩きがち。車との接触の危険がある。	白線の引き直し及び歩行者と車両との接触を防ぐポールを設置を要望します。	○			○	市: 安全対策として外側線を引き直します。 R7.11.28合同点検実施		

R7年度 土岐市通学路交通安全プログラム 要望書

学校名	番号	要望 初年度	住所・場所	道路・河川 名称	状況・危険な内容	対策の要望	管轄				点検結果 (対策内容) (R〇.〇.〇合同点検実施)	対策進捗状況 (R〇.〇.〇時点)	(過去対策結果, 対策等)
							学 校	警 察	県	市			
肥田小	6	R7	土岐市肥田町 肥田2371付近	市道	曲がったり折れたりしている竹が放置されており危険。 一部、整備されているものの、舗装がはがれて転倒の危険がある箇所が多い。	竹林の定期的な整備及び歩行スペースの全面的な舗装を要望します。	○			○	市:安全対策として舗装がはがれている部分については修繕を行います。 竹林については通行の支障になるようであれば建設総務課から所有者に連絡します。 R7.11.28合同点検実施		
肥田小	7	R7	土岐市肥田町 肥田2493付近	ため池周辺	ため池と歩道を区切る柵がないため、危険。	フェンスもしくは昨年度同様、ポール(デリネーター)の設置を要望します。	○			○	市:通学路とため池には十分な離隔があります。ため池に近づかないよう指導をお願いします。 R7.11.28合同点検実施		・産振よりため池管理者に要望を伝える。連絡済
肥田小	8	R7	土岐市肥田町 浅野885付近	橋	橋の永栄寺側及びバロー側、両方ともに歩道と川(用水路)を区切る物が赤ポール数本しかなく、子どもが落下する危険がある。	ポールの増設を要望します。	○	○		○	警察:車両通行規制は付近住民に与える影響が大きいことから消極的に考えます。 市:安全対策としてTマーク・クロスマーク・減速マークを引き直します。デリネーター・通学路の路面標示を設置します。※肥田小9と同様 R7.11.26合同点検実施		
肥田小	9	R7	土岐市肥田町 浅野885～浅野711	道路	特に登校時、交通量が多くスピードを出す車が多いため危険。	登下校の時間帯の地域住民以外の車両進入を制限することはできませんか?「事故が起こってからでは遅い」という声が地域から多く聞こえてきています。また、減速や徐行を促す標識の設置を要望します。(PTA会費による看板設置は費用面で大変難しいです。)	○	○		○	警察:車両通行規制は付近住民に与える影響が大きいことから消極的に考えます。 市:安全対策としてTマーク・クロスマーク・減速マークを引き直します。デリネーター・通学路の路面標示を設置します。※肥田小8と同様 R7.11.26合同点検実施		
肥田小	10	R7	土岐市肥田浅野元町1丁目550-1付近	交差点	特に登校時、交通量が多くスピードを出す車が多いため危険。	肥田小9と同様	○	○		○	警察:車両通行規制は付近住民に与える影響が大きいことから消極的に考えます。 市:安全対策として交差点に減速マークの設置を検討します。 市で看板は設置しないため、学校・PTAでの看板設置をお願いします。 R7.11.26合同点検実施		
肥田小	11	R7	土岐市肥田浅野笠神町1丁目9付近	道路	特に登校時、交通量が多くスピードを出す車が多いため危険。	肥田小9と同様	○	○		○	警察:車両通行規制は付近住民に与える影響が大きいことから消極的に考えます。 市:市で看板は設置しないため、学校・PTAでの看板設置をお願いします。 R7.11.26合同点検実施		

R7年度 土岐市通学路交通安全プログラム 要望書

学校名	番号	要望 初年度	住所・場所	道路・河川 名称	状況・危険な内容	対策の要望	管轄				点検結果 (対策内容) (R〇.O.O合同点検実施)	対策進捗状況 (R〇.O.O時点)	(過去対策結果, 対策等)
							学 校	警 察	県	市			
泉小	1	R7	土岐市泉町大富	大富辻交差点	歩道が狭い。車が近い。	信号待ちの時の待機所の設置。	○	○	○	○	警察:横断歩道を引き直します。 市:今年度、市道部分について区画線を引き直し、安全対策を行っております。 学校:通学路を見直します。 R7.11.26合同点検実施		
泉小	2	R7	土岐市泉東窯町3丁目	コマスイミング前横断歩道	交通量多い。スピードも出ていて危険。	減速などの注意喚起を目立つようにしたい。	○	○		○	警察:定期的に見回りを実施します。 市:安全対策としてTマークを引き直します。 R7.11.28合同点検実施		
泉小	3	R7	土岐市泉窯町2丁目	すみ焼き橋	交通量多い。スピードも出ていて危険。歴史の案内板で死角になってさらに危険。	減速などの注意喚起を目立つようにしたい。案内板の移動。	○	○		○	市:安全対策として外側線を引き直します。 R7.11.28合同点検実施		
泉小	4	R7	土岐市泉神栄町1丁目	土岐市駅東側踏切駅裏(北側)方面	信号がなく多方向から車が来る。特に登校時は通勤前の車がスピードを出してくる。	注意喚起の看板などを設置してほしい。	○	○	○	○	県:過年度に踏切南側の区画線を引き直す安全対策を行っております。 警察:踏切南側の横断歩道を引き直します。 市:踏切北側について、過年度に区画線及びポストコーンを設置し安全対策を行っております。踏切南側については区画線・通学路のカラー舗装が残っています。看板の設置は学校・PTAでお願いします。※泉小5と同様 R7.11.26合同点検実施	R6	区画線及びポストコーンを設置
泉小	5	R7	土岐市泉町大富	土岐市駅東側踏切駅前(南側)方面伊野川交差点	信号がなく3方向から車が来る。特に登校時は通勤前の車がスピードを出してくる。	注意喚起の看板などを設置してほしい。	○	○	○	○	県:過年度に踏切南側の区画線を引き直す安全対策を行っております。 警察:踏切南側の横断歩道を引き直します。 市:踏切北側について、過年度に区画線及びポストコーンを設置し安全対策を行っております。踏切南側については区画線・通学路のカラー舗装が残っています。看板の設置は学校・PTAでお願いします。※泉小4と同様 R7.11.26合同点検実施	R6	区画線及びポストコーンを設置
泉小	6	R7	土岐市泉神栄町1丁目	中央線沿い	白線が消えかかっている。沿線上の雑草も多く、歩きづらい。	塗り直してほしい。雑草を撤去してほしい。	○			○	市:安全対策として広めに外側線を引き直します。草刈は学校・PTA・地域でお願いします。教育総務課からは除草剤、土木課から町内会に対しては支給品制度があります。JR敷地内の草については建設総務課からJRに連絡します。※泉小9と同様 R7.11.28合同点検実施		

R7年度 土岐市通学路交通安全プログラム 要望書

学校名	番号	要望 初年度	住所・場所	道路・河川 名称	状況・危険な内容	対策の要望	管轄				点検結果 (対策内容) (R〇.O.O合同点検実施)	対策進捗状況 (R〇.O.O時点)	(過去対策結果, 対策等)
							学 校	警 察	県	市			
泉小	7	R7	泉更生町	中央通り横 断歩道	駅前の信号によって、車が滞留し渋滞になり、車両の間から横断する。	注意喚起の看板などを設置してほしい。	○	○	○		県:「横断者注意」の路面標示を施工します。 警察:横断歩道の塗り直し R7.11.26合同点検実施	R8	
泉小	8	R7	泉町報徳	県道385 号沿い	朝交通量も多く、少しカーブしていてスピードも出ていて危険。	「通学路」の道路標識の設置。	○	○	○		県:「横断者注意」を示す道路標識を設置します。 警察:横断歩道を引き直します。 R7.11.26合同点検実施	R8	
泉小	9	R7	泉町報徳	泉の踏切 から線路沿 いの道	道幅が狭く、線路側から草が伸びている。	除草して見通しをよくする。できれば通学路の変更も検討してほしい。	○			○	市:安全対策として外側線を広めに引き直します。 草刈は学校・PTA・地域でお願いします。 教育総務課からは除草剤、土木課から町内会に対しては支給品制度があります。 JR敷地内の草については建設総務課からJRに連絡します。※泉小6と同様 R7.11.28合同点検実施		
泉小	10	R7	泉町定林寺	定林寺橋 付近	道幅狭い。交通量多い。スピードも出ている。白線内に植木鉢が置いてあり白線内が狭い。	警察の取り締まり	○	○	○		県:植木鉢は撤去されました。 警察:速度取り締まりを行います。 R7.11.26合同点検実施	R7	
泉小	11	R7	泉町大富 泉 大島町	といだ置店 伍所公園	不法に駐車車両あり。分団が白線外を歩くため、車と接触しそう。	警察の取り締まり	○	○		○	警察:駐車車両を見かけられましたら警察に通報をお願いします。 R7.11.26合同点検実施		
泉小	12	R7	土岐市泉町定 林寺	定林寺橋	白線の内側の赤いエリアが消えかけている。	塗り直してほしい。	○			○	市:安全対策として外側線の引き直します。 通学路のカラー舗装は順次対応します。 R7.11.26合同点検実施	R8	
泉小	13	R7	土岐市中窯町1 丁目	泉公民館 西側横 横 断歩道	横断歩道に子供がいても止まらない車がいる。信号に間に合うようにスピードを出していて危険である。	注意喚起の看板などを設置してほしい。あわせて、警察の取り締まり。	○	○		○	警察:取り締まりを行います。 市:今年度、区画線を引き直し、安全対策を行っております。 注意喚起の看板は学校・PTAでの設置をお願いします。 R7.11.26合同点検実施	R7	区画線引き直し

R7年度 土岐市通学路交通安全プログラム 要望書

学校名	番号	要望 初年度	住所・場所	道路・河川 名称	状況・危険な内容	対策の要望	管轄				点検結果 (対策内容) (R〇.〇.〇合同点検実施)	対策進捗状況 (R〇.〇.〇時点)	(過去対策結果, 対策等)
							学校	警察	県	市			
泉西小	1	R5	泉町久尻1429-109 久尻ため池	ため池 崖	久尻ため池に手すり(柵)があるが、高さが低く、壊れている。 強風や大雨の日は土や枝などが通学路に落ちてくる。特に大雨が降ると崖崩れの恐れがあり危険である。	児童が落ちないように、高く、頑丈な柵をつけてほしい。 崖が崩れないように補強してほしい。 ・R7.6月現在バリケード無。 ・崖の土地の所有者は不明 ・昨年言われた通学路変更は、児童の歩く距離の負担を考えると困難。	○			○	学校:地元へ対象箇所を車で通行しないよう周知をします。バリケードの設置は学校で検討します。崖は個人所有地となるため、所有者にお願いをします。 R7.11.28合同点検実施	R5	市:(ため池の柵について)仮設バリケードの設置を検討します。 学校:崖は個人所有地となるため、所有者にお願いをします。
泉西小	2	R6	泉町久尻1155から泉町久尻1170までの道路		登下校時間帯は進入禁止であるが侵入してくる車や、スピードを出す車があり危険。R5度児童の服と侵入した車が接触した事故があった。 保護者からも危険との指摘が多く、警察にも連絡して立ってもらうなどしているが、なかなか改善されない。	通学路ということを周知する注意喚起の看板を設置してほしい。	○	○		○	警察:登校時間帯(7~8時車両進入禁止)の取り締まりを実施しています。下校時間帯の取り締まりも検討します。 市:看板の設置は学校・PTAでお願いします。 R7.11.28合同点検実施		
泉西小	3	R7	泉町久尻1264-3前の横断歩道		横断歩道のアスファルトが工事ではがされ、白い縦線が消えている。そのほかの部分も見えにくい。 降りてくる車のスピードが出やすいこと、上り側からは、直前で少し曲がっており、おりべの里方面から渡る児童の見通しが悪い。	白線を引き直してほしい。 看板などで減速を呼びかける。横断歩道がどちらからも目立つようにしたい。	○	○		○	市:今年度、横断歩道を引き直しました。看板の設置は学校・PTAでお願いします。 R7.11.26合同点検実施	R7	横断歩道引き直し
泉西小	4	R6	泉西原町1-18(ヤマト運輸)前国道19号 歩道橋	国道19号 歩道橋	老朽化し、錆びがひどく、床面が剥がれ浮き上がっている部分もあり、児童の足が引っかかる危険がある。	歩道橋の床の安全な補修。できれば架け替え希望。	○	○	国		国:点検結果に基づき優先順位が高いものから順次対応してゆきます。 R7.11.26合同点検実施		国:点検結果に基づき優先順位が高いものから順次対応
泉西小	5	R7	泉町久尻954-3前の横断歩道	県道84号	横断歩道のアスファルトの横断歩道の可児方面に向かう斜線の白い縦線が薄くなっている。 信号があるが降りてくる車のスピードが出やすいので、横断歩道が目立つようにしたい。	白線を引き直してほしい。 看板などで減速を呼びかける。	○	○	○		警察:現在歩道設置工事を行っておりますが、その工事で減速を促すドットマークを復元します。 県:北側歩道拡幅予定 R7.11.26合同点検実施	R8	R7 横断歩道引き直し
泉中	1	R7	土岐市泉仲森町2丁目付近	泉中学校 校門前交差点	市道の端を1列に歩くよう指導しているが、車の速度が速い。すれ違いの時や雨天時(傘をさして通学)が特に危険。 2年前に生徒の接触事故も発生している箇所であり、生徒の交通量も多いため早急な対応をお願いしたい。	・横断歩道の設置、または注意喚起のためのカラー舗装やスクールゾーンなどの設置。	○	○		○	警察:歩行者の待場がないため横断歩道の設置は困難です。交差点西側の一時停止の標示を引き直します。 市:今年度、減速を促すためのドットラインを設置し安全対策を行っております。学校・PTAで見守り等の安全対策をお願いします。 R7.11.26合同点検実施		